Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 205

FECHA SOLICITUD: Enero 4 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 7 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.

BARRIO: Villa Emilia.

LOCALIDAD: Kennedy.

UBICACION: Calle 42 Cra 94.

REF. OPES: 0835

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Ambiental.
Riesgo Alto por Inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona I-P, constituída por limos y arcillas poco permeables.
Geomorfológicamente la zona es plana y pobremente drenada.
El agua es captada por medio de mangueras, la red vial se encuentra sin pavimentar, ausencia de la red de alcantarillado de aguas negras y de aguas lluvias.
Acumulación de aguas lluvias en sectores sin desnivel natural.
La zona no cuenta con los servicios públicos básicos.
Contaminación del agua potable debido a que las mangueras pasan por el caño de aguas negras.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construcción de redes de Acueducto y Alcantarillado
Construcción de sistemas de drenaje.

CT 205 000002

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Enero 4
FECHA VISITA:
BARRIO: Villa Emilia
LOCALIDAD: Kennedy.
LOCALIZACION: Calle 42 Cra. 94
REFERENCIA OPES: 0835.

CONTENIDO 98-4-28

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
Alto - Inundación
Alto - Ambiental

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Zona plana con acumulación de aguas lluvias en sectores sin desnivel natural o con deficiencias de alcantarillado el agua potable (las mangueras) esta dentro de zonas de aguas negras ver fotografías. Red vial sin pavimentar, no existe red de aguas lluvias, telefono público.
Comprende de 10 a 12 manzanas. Problema de basuras, no hay zonas verdes.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Arsenio Fuscon ? ?
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0737
FIRMA:

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 20

FECHA: Marzo 3-95
FECHA VISITA: 3 y 6 de Marzo
BARRIO: Villa Emilia
LOCALIDAD: Kennedy
LOCALIZACION: Calle 42 Cra 94.
REFERENCIA OPES: 0835

CONTENIDO Fotos 2-4-28

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona I-P. de inundación baja, constituidos por arcillas y limos poco permeables.

a) TIPO DE RIESGO: ~~A.Ho~~: Contaminación por caño, existe de calle 42, están contaminando las aguas potables los mangueras los pasan por el caño de negras.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Barrio en formación, Viviendas por autoconstrucción, no tienen servicio el agua potable es clandestina, el servicio de Teléfono Publico está en mal estado, los(p)vías se encuentran sin pavimentar. (Caos completo).

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Recomendamos hablar con la entidad Competente para que les asesore, independizar los mangueros del agua limpia de las aguas negras, y evitar al maximo la Construcción en las partes más planas q' son los de mayor riesgo de inundación.

NOMBRE: Isabel Santamaría de Paz
PROFESION: Ingeniera Civil
MATRICULA No. 25207033 95
FIRMA: Isabel Santamaría de Paz


'95 4 28


'95 4 28


'95 4 28