Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 481

FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995.
FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995
ENTIDAD SOLICITANTE: Departamento Administrativo de Planeación Distrital.
BARRIO: Diagonal 61 Sur No. 23-20
LOCALIDAD: Ciudad Bolívar
UBICACION: Diagonal 61 Sur No. 23-20
REF. OPES: 9429248

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Bajo por Inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

Geológicamente se encuentra en una zona plana, limitada por un cerro que posee capa vegetal adecuada.
La zona se encuentra en proceso de desarrollo, cuenta con servicios de energía eléctrica, telecomunicaciones, vías despavimentadas y el alcantarillado de aguas negras se encuentra en reparación.
Se produce arrastre de material debido a la falta de alcantarillado de aguas lluvias.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Red Vial
Manejo Adecuado de la Red de Alcantarillado.
Canalización de aguas lluvias.

Original Firmado por:
BERNARDO ARIAS
DIRECTOR

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

CT#481

000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Mayo 19 - Junio 5
BARRIO:
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
LOCALIZACION: Diag. 61 SUR No. 23-20
REFERENCIA OPES: 9429248

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Riesgo bajo por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

GEOLOGICAMENTE SE ENCUENTRA EN UNA ZONA PLANA, LIMITADA POR UN CERRO Q' POSEE CAPA VEGETAL ADECUADA.
LA ZONA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DESARROLLO, CUENTA CON SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, TELECOMUNICACIONES, VIAS DESPAVIMENTADAS Y EL ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS SE ENCUENTRA EN REPARACION.
SE PRODUCE ARRASTRE DE MATERIAL DEBIDO A LA FALTA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

RED VIAL
MANEJO ADECUADO DE LA RED DE ALCANTARILLADO.
CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS

(33)

NOMBRE:
PROFESION:
MATRICULA No.
FIRMA: