Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 1303
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Marzo15 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcalde Local
BARRIO: EL PRADO PINZON
LOCALIDAD: Suba
UBICACION Cra 40 # 142 - 27 (puntual)
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Alto por inestabilidad

JUSTIFICACION TECNICA:
Se observa una escalera en la parte trasera de la vivienda en madera, no en muy buen estado.
Afectada por las inclemencias del tiempo.
Esta escalera no cumple ninguna norma de seguridad para sus habitantes.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Corregir el diseño de la escalera, el material que no sea deteriorable, colocarle barandas y que el paso cumpla con las normas de seguridad.
Rehabilitar el acceso inicial a la vivienda por seguridad para sus habitantes

000002

1303

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA 15 de Marzo/96
El prado pinzon.
Suba.
LOCALIZACION: Carrera 40 # 142-27 (Puntual)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO: Alto por inestabilidad

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Se observa una escalera en la parte trasera de la vivienda en madera, no en muy buen estado. Afectado por las inclemencias del Tiempo.

Esta escalera no cumple ninguna norma de seguridad para sus habitantes.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Corregir el diseño de la escalera y el material que no sea deteriorable, colocarle baraudas y que el paso cumpla con las normas de seguridad.
- Reabilitar el acceso inicial a la vivienda por seguridad para sus habitantes

NOMBRE: Patricia Pachón B. Rafael Gaitan Arias
PROFESION: Ing. Civil Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520288703 2520203395
FIRMA: