Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C.

SI PUDIMOS PODEMOS, SIGAMOS AHORRANDO AGUA

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 200

FECHA DE SOLICITUD	: FEBRERO DE 1997
FECHA DE EMISIÓN	: ABRIL 14 DE 1997
ENTIDAD SOLICITANTE	: E.A.A.B. Dirección Diseño
BARRIO	: NEW JERSEY
LOCALIDAD	: BOSA
UBICACION	:
REF. OPES	: 642

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

JUSTIFICACION TECNICA :

El barrio se encuentra situado en una zona de suelos muy blandos y baja resistencia, calles en mal estado erosionadas por acción de las lluvias.

1. Servicios provisionales de acueducto
2. Alto grado de contaminación por aguas negras y mala disposición de basuras.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

Realizar sistemas de drenaje conel fin de mitigar el posible riesgo por inundación, ya que los niveles freáticos son muy altos.

NOMBRE :	ISABEL SANTAMARIA DE ROJAS
PROFESION :	INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. :	25203395
FIRMA :	Isabel Santamaría de Rojas