CONCEPTO TECNICO No. 2135

FECHA:
FECHA DE VISITA : Septiembre 9 de 1996
BARRIO : La Reconquista
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe
UBICACION: Calle 50 Sur No. 5A-43
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Riesgo alto por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA

La calle 50 sur se ha visto afectada por un pequeño deslizamiento sobre la calzada que afecta la vivienda de la Calle 50 sur No. 5A-43. La saturación proviene del agua de las mangueras y de las infiltraciones de la red de alcantarillado.

Observamos una vivienda de dos plantas bien conformada y sin afectación.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Evacuar la vivienda, controlar las aguas provenientes del barrio Palermo, verificar la infiltración de la red de alcantarillado.

CONCEPTO TECNICO No. 2135

FECHA:
FECHA DE VISITA : Septiembre 9 de 1996
BARRIO : La Reconquista
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe
UBICACION: Calle 50 Sur No. 5A-43
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Riesgo alto por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA

La calle 50 sur se ha visto afectada por un pequeño deslizamiento sobre la calzada que afecta la vivienda de la Calle 50 sur No. 5A-43. La saturación proviene del agua de las mangueras y de las infiltraciones de la red de alcantarillado.

Observamos una vivienda de dos plantas bien conformada y sin afectación.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Evacuar la vivienda, controlar las aguas provenientes del barrio Palermo, verificar la infiltración de la red de alcantarillado.

000003

21 35

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Julio 29 - 96.
FECHA VISITA
BARRIO La Reconquista
LOCALIDAD Rafael Uribe Uribe
LOCALIZACION Calle 50 Sur No. 5A-43
REFERENCIA OPES 96 88

CONTENIDO Representante

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por deslizamiento.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

La Calle 50 sur se ha visto afectada por un pequeño de deslizamiento sobre la calzada que afecta la vivienda de la Calle 50 sur No 5A-43. La saturación prolongada del agua proveniente de los manqueros y de las infiltraciones de la red de alcantarillado.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Evacuar la vivienda.
- Controlar las aguas provenientes del barrio Paloramo
- Verificar la impermeabilización de la red de Alcantarillado

NOMBRE: Nancy Alfonso B
PROFESION: Ing Geologo.
MATRICULA No.: 15223-49046 BCY

FIRMA: Nancy Alfonso B

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 - Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.