Boletín de Prensa
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
IDIGER
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Alcaldía Mayor de Bogotá atiende emergencias presentadas por lluvias

Durante la tarde de este domingo las precipitaciones se concentraron en las localidades de Usaquén y Chapinero.



Bogotá, dic 08 de 2017 (@Bogota). La Alcaldía de Enrique Peñalosa Londoño, por medio del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, informó que la mayoría de emergencias presentadas en la ciudad tras las lluvias fueron encharcamientos en vías y láminas de agua en los sótanos de conjuntos residenciales en el norte de Bogotá.

Así mismo, el IDIGER realizó recorridos en algunos cuerpos hídricos, encontrándolos sin riesgo de desbordamiento y monitoreos en sectores de la ciudad como: la avenida Suba con 116, calle 127 con avenida Córdoba, carrera 11 con calle 119, la Autopista Norte desde la 135 hasta la 122, avenida 9 desde la calle 94 hasta la 116, entre otros.

Cabe resaltar que entre las 13:30 y las 18:00 horas se presentaron 25 descargas por rayos en la ciudad, siendo la localidad de Chapinero la que mayor cantidad registró en el Sistema de Alertas de Bogotá.

Algunas de las acciones realizadas para la atención de las emergencias presentadas en la tarde de este domingo 10 de diciembre fueron en la calle 113 #



55 - 92 Puente Largo – Suba, la calle 133 con carrera 55, la calle 108 # 38-47 y la calle 126 # 52a- 60, donde se presentaron inundaciones en algunos de los sótanos y fueron asistidas con la ayuda de motobombas,

Adicional a los encharcamientos e inundaciones es sótanos, se presentó afectación en una cubierta de una vivienda ubicada en la localidad de Barrios Unidos, barrio La Esperanza (carrera 15A # 64 – 19), en el punto se realizó el desmontaje de la parte afectada de la estructura y se tramitó la ayuda humanitaria requerida.