CONCEPTO TECNICO No 2398

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	17 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	Bochica sur
LOCALIDAD:	RAFAEL URIBE URIBE
UBICACION:	Calle 48 M sur No 5A - 27 Int. 4 Manz. 33 (Puntual)
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Observamos una vivienda de una planta.
Vias con afectación por arrastre de material por causa de las aguas lluvias sin orientación.
También en el sector se detectan daños que ocasionan las tuberías de aguas negras y pozos recolectores presentando filtraciones y humedades en las viviendas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Solicitar a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, la verificación del estado de las tuberías del sector.

2398

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA: Octubre 11/96

BARRIO: Bochica Sur

LOCALIDAD: Rafael Uribe

LOCALIZACION: Calle 48M Sur N°5A-27 int 4 Nz.33 (Puntual)

REFERENCIA OPES:

AL

ZONIFICACION GEOTECNICA

A) TIPO DE RIESGO:

Bajo por deslizamiento

B) JUSTIFICACION TECNICA:

- Observamos una vivienda de una planta.
- Vias con afectacion por arrastre de material por causa de las aguas lluvias. sin orientacion.
- Tambien en el sector se detectan daños que ocacionan las tuberias de aguas negras y Pozos recolectores presentando filtraciones y humedades en las viviendas.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

- Solicitar a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, la verificacion del estado de las tuberias del sector.

NOMBRE: Patricia Pachon B.

PROFESION: Ingeniera

MATRICULA No.: 25202-[illegible]503

FIRMA: