Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 2026 B
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION:
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: LA AGUADITA
LOCALIDAD: SUBA
UBICACION : Calle 123 No 83 - 10
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO POR REMOSION EN MASA

JUSTIFICACION TECNICA:

El barrio se encuentra ubicado sobre arcillolitas de la formación Guaduas, con una morfología de alta pendiente.

Se presentan movimientos del tipo reptación de suelos los cules en el momento han afectado las viviendas, produciendo agrietamientos con separación, así como problemas de asentamiento.

Esta vivienda presenta estado crítico con problemas de asentamiento marcados.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

REUBICAR , vivienda afectada

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA
BARRIO LA AGUADITA
LOCALIDAD SUBA
LOCALIZACION Calle 123 No 83-10
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

ALTO POR REMOCION EN MASA

b) JUSTIFICACION TECNICA:

* El barrio se encuentra ubicado sobre arcillolitas de la Formación Guadua, con una morfología de alta pendiente.

Se presentan movimientos del tipo reptación de suelos los cuales en el momento han afectado las viviendas, produciendo agrietamientos con separación, así como problemas de asentamiento.

* Vivienda presenta estado crítico, con problemas de asentamiento marcados.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

* Reubicar

NOMBRE: Doris Suarez
PROFESION: Geologa
MATRICULA No.: 1650
FIRMA: Doris Suarez

Gabriel L. de Diaz
Ing. Civil
M.P. 25202033 CS