Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C.

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 188

FECHA DE SOLICITUD	:	FEBRERO 3 DE 1997
FECHA DE EMISION	:	MAYO 2 DE 1997
ENTIDAD SOLICITANTE	:	CONCEJO DE SANTA FE DE BOGOTA
BARRIO	:	BUENOS AIRES
LOCALIDAD	:	CIUDAD BOLIVAR
UBICACION	:	CARRERA 17B ENTRE CALLES 76 Y 77 SUR
REF. OPES	:	351

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

JUSTIFICACION TECNICA :

Barrio en proceso de legalización, posee servicios básicos provisionales, presenta una vía peatonal la cual está localizada en la parte superior de un talud de 10 metros de altura aproximadamente.

El talud posee problemas de estabilidad originados por la ausencia de alcantarillado sanitario en las viviendas las cuales depositan las aguas servidas sobre el talud.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

Se debe construir alcantarillado sanitario definitivo en las viviendas localizadas sobre la carrera 17B.

Se debe construir un muro de contención en la parte inferior del talud.

NOMBRE :	JOSE LUIS DAZA
PROFESION :	INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. :	2520234527 CND
FIRMA :	

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 188

FECHA DE SOLICITUD:
FECHA EMISION: Abril 8 de 1997
ENTIDAD SOLICITANTE: Concejo de Santa fe de Bogotá
BARRIO: Buenos Aires
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
UBICACIÓN: Carrera 17B entre calles 76 y 77 Sur
REF. OPES: 351

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:
Barrio en proceso de legalización, posee servicios basicos provisionales, presenta una via peatonal la cual está localizada en la parte superior de un talud de 10 metros de altura aproximadamente.
El talud posee problemas de estabilidad originados por la ausencia de alcantarillado sanitario en las viviendas las cuales depositan las aguas servidas sobre el talud.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Se debe construir alcantarillado sanitario definitivo en las viviendas localizadas sobre la carrera 17B
Se debe construir un muro de contención en la parte inferior del talud.

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero Civil
MATRICULA No 25202345527 CND
FIRMA