Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 684

FECHA SOLICITUD: Mayo 25 de 1995.

FECHA DE EMISION: Julio 31 de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE: Departamento Administrativo de Planeación Distrital

BARRIO: El Rincón del Cóndor

LOCALIDAD: Suba

UBICACION: Calle 123 A con cra 91

REF. OPES: 1057

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de pendiente suave no presenta riesgo geológico en proceso de desarrollo.
Vías sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias
DIRECTOR

Original Firmado por:
Bernardo [illegible]

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA:
BARRIO: El Rincon Sector el Condor
LOCALIDAD: SUBA
LOCALIZACION: CHE 123A CRA 91
REFERENCIA OPES: DAPDPT.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Zona de pendiente suave no presenta riesgo geologico en proceso de desarrollo. Vías sin pavimentar.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Alberto Rincon
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0792
FIRMA: