Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1811

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Junio 24 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: COMPENSAR
BARRIO: VILLA SONIA
LOCALIDAD: KENNEDY
UBICACION : Cra 96 No 57 c - 42 sur
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda ubicada en un barrio en desarrollo presenta vías deterioradas sin pavimentar y sin delimitar.

Servicios básicos provisionales, ubicada en zona plana con vías de acceso limitada y deteriorada.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar ensayo de consolidación

Original Firmado por:
Jose [illegible]
DIRECTOR

1811.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Jo
FECHA VISITA Junio 24 de 1996
BARRIO villa sonia
LOCALIDAD Kennedy.
LOCALIZACION Carrera 96 No. 57C - 42 Sur
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Compresor

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
Medio, por inundacion

b) JUSTIFICACION TECNICA:
vivienda ubicada en un barrio en desarrollo
Presenta vias deteriodadas sin pavimentar y sin delimitar.
Servicios básicos provisionales, ubicada en zona plana con vias de acceso limitado y deteriorado

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Realizar ensayo de consolidación

NOMBRE: Jose Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero Civil
MATRICULA No.: 25202 - 34527 CND
FIRMA: Jose Luis Daza T