Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 71

FECHA SOLICITUD: Enero 12 de 1995.

FECHA DE EMISION: Enero 25 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: Comité Interinstitucional

URBANIZACION: Mirador Reservado

LOCALIDAD: Suba

UBICACION: Calle 118 No. 86/40/60/80

REF. OPES: 9432189

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:

Geológicamente el terreno no ofrece riesgo, no cuenta con servicios de agua y telecomunicaciones, posee energía eléctrica.
No cuenta con alcantarillado de aguas lluvias y el de aguas negras es por autoconstrucción.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

000002

G#71.

Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: 12/01/95. (95-1-3)
FECHA VISITA:
BARRIO: Urb. Mirador Rescuado.
LOCALIDAD: Suba.
LOCALIZACION: Calle 118 No. 86/40/60/80.
REFERENCIA OPES: 943 2189

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

En el sector no existe nomenclatura posible ubicacion por construcion cercana (Bosque de San Jorge).
El sector no tene agua ni telefono solo existe la luz. No hay aguas lluvias y el alcantarillado por autoconstrucion. La direccion de las posibles viviendas no se encuentra ya que el sector esto en proceso de construccion geologicamente no ofrece riesgo la zona anotada.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Supervisar el tipo de vivienda por ser habitantes de regular ingreso, ademas controlar la solicitud de servicios ya que no existen.

NOMBRE: Arsenio Lucio
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0797
FIRMA: