ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA
Oficina para la Prevención y Atención de Emergencias de Santa Fe de Bogotá
Calle 54 No. 13-30 Piso 2o.

CONCEPTO TECNICO No. 2080

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	**Agosto 13 de 1996**
ENTIDAD SOLICITANTE:	**Alcaldía Local**
BARRIO:	**Costa Rica**
LOCALIDAD:	**Usme**
UBICACION:	**Calle 69A Sur No. 3-64**
REF. OPES:	**2425**

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Bajo por deslizamiento

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Solicitar asesoramiento de personal especializado.

JUSTIFICACION TECNICA

Zona residencial, de pendientes bajas y topografía regular, sobre vía peatonal, vivienda de una planta y sin afectación.
El sector se encuentra afectado por las canteras La Perdigona y Villa Claudia, a las cuales se les está haciendo un relleno.

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA
Oficina para la Prevención y Atención de Emergencias de Santa Fe de Bogotá
Calle 54 No. 13-30 Piso 2o.

CONCEPTO TECNICO No. 2080

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	**Agosto 13 de 1996**
ENTIDAD SOLICITANTE:	**Alcaldía Local**
BARRIO:	**Costa Rica**
LOCALIDAD:	**Usme**
UBICACION:	**Calle 69A Sur No. 3-64**
REF. OPES:	**2425**

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Bajo por deslizamiento

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Solicitar asesoramiento de personal especializado.

JUSTIFICACION TECNICA

Zona residencial, de pendientes bajas y topografía regular, sobre vía peatonal, vivienda de una planta y sin afectación.
El sector se encuentra afectado por las canteras La Perdigona y Villa Claudia, a las cuales se les está haciendo un relleno.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Agosto 13-96
FECHA VISITA
BARRIO Costa Rica
LOCALIDAD Usme
LOCALIZACION Calle 69A Sur No. 3-64
REFERENCIA OPES 2425

CONTENIDO alcaldia L.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona residencial, de pendientes bajas y topografia regular, sobre vía peatonal, vivienda de una planta y sin afectación.
El sector se encuentra afectado por las canteras la perdigona y villa claudia las cuales se encuentran haciendoseles un relleno.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Solicitar asesoramiento de personal especializado.

NOMBRE: Patricia Pachón B.
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No.: 252025/8503

FIRMA:

000004

SANTA FE
DE BOGOTA, D. C.
SECRETARIA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE USME

1482

Santa Fe de Bogotá D.C. 5 de julio de 1996

O.P.E.S.
Aug. 2425
1996 JUL 16 A 8:17

Doctor
JOSE FIDEL TORRES
DIRECTOR
Oficina de Prevención y Atención de Emergencia
Santa Fe de Bogotá D.C.

OFICIAL

Estimado doctor:

Para su conocimiento y fines pertinentes le envio fotocopia de la petición hecha ante este Despacho por la señora SILVIA SUAREZ, a fin de que se expida el Estado Real de Riesgo del predio ubicado en la calle 69A sur No. 3-64 Barrio CostaRica.

Agrdezco toda la colaboración que puedan prestar al respecto.

Cordialmente,

USME

GERMAN ENRIQUE PUENTES TORRES
Alcalde Local de Usme

R.R.
Rad : 2173 O.P.E.S.

IMPRENTA DISTRITAL

SECRETARIA DE GOBIERNO
ALCALDIA MENOR
USME ZONA 5ª
CORRESPONDENCIA
RECIBIDO 19 JUN 1996
RADICACION No 2173

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
Avenida Eldorado No. 55B-48
Conmutador 2219888
Fax 2219869
Apartado Aéreo 49337
Santafé de Bogotá D.C. Colombia

Santa Fé de Bogotá D. C. 1996/06/11

compensar

Señores
ALCALDIA DE SANTAFE DE BOGOTA D.C.
Ciudad

Respetados señores:

Comedidamente solicito a ustedes, informarme respecto al ESTADO REAL DE RIESGO del predio cuyos datos relaciono a continuación:

Propietario :	**SILVIA SUAREZ**
Identificación :	**41,760,555**
Dirección :	**CALLE 69A SUR No 3-64**
Barrio :	**COSTA RICA**
Zona :	**5**

Lo anterior a fin de solicitar el subsidio familiar de vivienda de interés social para mejoramiento que otorga COMPENSAR a sus afiliados.

Barrio San Blas
Carrera 4.A. Este N=20-26 Sur este
tel 2065474

Cordialmente,

AMANDA CONTRERAS
Asistente División de Vivienda

CONCEPTO TECNICO No. 2080

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Agosto 25 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL
BARRIO: SAN LUIS NOR- ORIENTAL
LOCALIDAD: CHAPINERO
UBICACION : Calle 98 No 9A - 52 Este
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de una planta ubicada en zona de pendiente media,
Posee servicios de Acueducto provisional y las aguas negras llegan a un poso séptimo.
Las vías se encuentran sin pavimentar.
El servicio de Energía se encuentra en convenio.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de Acueducto y Alcantarillado.

CONCEPTO TECNICO No. 2080

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Agosto 25 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL
BARRIO: SAN LUIS NOR- ORIENTAL
LOCALIDAD: CHAPINERO
UBICACION : Calle 98 No 9A - 52 Este
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de una planta ubicada en zona de pendiente media,
Posee servicios de Acueducto provisional y las aguas negras llegan a un poso séptimo.
Las vías se encuentran sin pavimentar.
El servicio de Energía se encuentra en convenio.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de Acueducto y Alcantarillado.

2080

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.

FECHA
FECHA VISITA Agosto 25 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldia Local de Chapinero
BARRIO: San Luis Nor-Oriental
LOCALIDAD: Chapinero
UBICACION : Calle 98 No. 9A-52 Este
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

medio , por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

vivienda de una planta ubicada en zona de pendiente media, posee servicio de acueducto provisional y las aguas negras llegan a un pozo séptico.
Las vías se encuentran sin pavimentar. El servicio de energía se encuentra en convenio

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de acueducto y alcantarillado

NOMBRE Jose Luis Daza T.
PROFESION Ingeniero Civil
MATRICULA N° 2520234527 CND
FIRMA

O.P.E.S
4154
1996 AGO 20 P 1:16

Santa Fe de Bogotá,D.C., 16 de agosto de 1996

Doctor
JOSE FIDEL TORRES
Director OPES
Calle 54 No 13-30
Ciudad

Respetado Doctor

Comedidamente solicito a usted, informarme respecto al ESTADO REAL DE RIESGO del predio cuyos datos relaciono a continuación:

Dirección: Calle 98 No 9A-52 Este
Barrio: San Luis Nor-Oriental
Zona: 2
Propietario: Luis Jaime Valero Sesquile
Lo anterior a fin de solicitar subsidio de vivienda a COMPENSAR, ya que así lo solicita el interesado
(anexo fotocopia de la solicitud)

Cordialmente,

GLADYS GOLDE GOROVIT G.
Alcaldesa Local de Chapinero

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO
LOCALIDAD DOS
CORRESPONDENCIA
No 3792
19 JUL 1996

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
Avenida Eldorado No. 55B-48
Conmutador 2219888
Fax 2219869
Apartado Aéreo 49337
Santafé de Bogotá D.C. Colombia

Santa Fé de Bogotá D. C. 1996/07/19

compensar

Señores
ALCALDIA DE CHAPINERO
Ciudad

Respetados señores:

Comedidamente solicito a ustedes, informarme respecto al ESTADO REAL DE RIESGO del predio cuyos datos relaciono a continuación:

Propietario :	**LUIS JAIME VALERO SESQUILE**
Identificación :	**19,212,047**
Dirección :	**Calle:98 No.9A-52 Este**
Barrio :	**SAN LUIS NOR-ORIENTAL**
Zona :	**2**

Lo anterior a fin de solicitar el subsidio familiar de vivienda de interés social para mejoramiento que otorga COMPENSAR a sus afiliados.

Cordialmente,

AMANDA CONTRERAS
Asistente División de Vivienda