1. INFORMACIÓN DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO TÉCNICO No. CT:	**CT-8051** **Adenda No. 1 al Concepto Técnico CT – 8013 de 2015**
1.2 ÁREA:	Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático
1.3 GRUPO FUNCIONAL:	Conceptos y Certificaciones de Riesgo
1.4 CARTA REMISORIA No.	**CR-22442**

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE:	Secretaría Distrital de Hábitat
2.2 LOCALIDAD:	4. San Cristóbal
2.3 UPZ/UPR:	50. La Gloria
2.4 BARRIO:	Altamira
2.5 ÁREA (Ha):	32.33
2.6 FECHA DE VISITA:	No aplica
2.7 FECHA DE EMISION:	Diciembre 15 de 2015
2.8 TIPO DE RIESGO:	Remoción en masa
2.9 VIGENCIA:	Temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones físicas del sector.

3. INTRODUCCIÓN

Este documento está dirigido a la Secretaría Distrital de Hábitat – SDHT y tiene como objetivo hacer aclaraciones y modificaciones en el Concepto Técnico de Riesgo No 8013 del 03 de septiembre de 2015, emitido para el Programa de Legalización y Regularización de Barrios, como un instrumento para la regularización del barrio Altamira.

4. ANTECEDENTES

Por omisión, en el ítem 2.5 del numeral 2 del concepto técnico CT-8013, se precisa que el área del barrio Altamira es 54.88 Ha. No obstante, de acuerdo con la versión final de la base cartográfica suministrada por la Secretaría Distrital de Hábitat, el área del barrio La Reconquista es de 32.33 Ha.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co

5. ADENDA

De acuerdo con lo descrito en el numeral anterior se debe modificar la información contenida en el ítem 2.5 del numeral 2 en el concepto CT-8013, reemplazando el área de 54.88 Ha por la de 32.33 Ha que es la correcta.

En los demás componentes del documento no se presentan modificaciones, por lo cual mantienen su vigencia.

6 FIRMAS

6.1 Elaboró:	6.2 Revisó:
PABLO JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Ingeniero Civil, Magíster en Ingeniería - Geotecnia M.P. 25202 173473 CND	**NUBIA LUCIA RAMÍREZ C.** Profesional Especializado Código 222 Grado 23 Conceptos y Certificaciones de Riesgo

6.3 Revisó y Avaló:

Ing. JESUS ENRIQUE ROJAS OCHOA
Profesional Especializado Código 222 Grado 29
Líder Conceptos y Certificaciones de Riesgo

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co