Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1890

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	**Julio 30 de 1996**
ENTIDAD SOLICITANTE:	**Alcaldía Local**
BARRIO:	**San Felipe**
LOCALIDAD:	**Usme**
UBICACION:	**Carrera 8 Este con Calle 83B Sur**
REF. OPES:	**Derecho de petición**

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Alto por deslizamiento

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Bajar el material que está suelto y realizar tratamiento a este talud en forma de terraceos y reforestar.

Realizar una canaleta de coronación para el control de las aguas lluvias.

JUSTIFICACION TECNICA

En este sitio observamos un talud deforestado de aproximadamente 4 mt de altura totalmente vertical, constituido por material de baja resistencia e inestable donde se observan grietas y material suelto a punto de deslizarse. Este talud da hacia 4 viviendas en posibilidad de ser afectadas.

Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1890
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Julio 18 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL
BARRIO: URIBE URIBE
LOCALIDAD: USME
UBICACION : Calles 86 y 87A sur pto Kras 36A y 36B
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO POR DESLIZAMIENTO Y CONTAMINACION AMBIENTAL.

JUSTIFICACION TECNICA:

En una de las vías de esta zona uno de los propietarios de esta comunidad frente a la vivienda construyo un pozo séptico sin especificaciones técnicas ni reglamento alguno, de donde brotan sus aguas negras constantemente por la superficie del terreno afectando varias cuadras y viviendas. Erosionando el terreno produciendo desestabilización y deslizamientos de estos. A su paso estas aguas forman un foco de infección y contaminación sanitaria para todos los habitantes de esta comunidad.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Cancelar este pozo séptico y construir la red de alcantarillado con especificaciones técnicas y el sistema de drenaje para el control de las aguas lluvias y así mitigar el riesgo.

Original Firmado por:
José Abel Cuevas Pico
DIRECTOR

1890.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA julio 18/96
BARRIO Vrilla Vrilla
LOCALIDAD Usme.
LOCALIZACION Calles 86 y 87 Asue por Kras 36A y 36B.
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Alcaldia local.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO: Alto por deslizamiento y contaminación ambiental

b) JUSTIFICACION TECNICA:
En una de las vias de esta zona uno de los propietarios de esta comunidad frente a su vivienda construyo un pozo séptico sin especificaciones Tecnicas ni reglamento alguno de donde brotan sus aguas negras constantemente por la superficie del terreno afectando varias cuadras y viviendas. Erosionando el terreno produciendo desestabilización y deslizamientos de estos. A su paso estas aguas forma un foco de Infección y contaminación sanitaria para todos los habitantes de esta comunidad.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- Cancelar este pozo septico y construir la red de alcantarillado con especificaciones tecnicas y el sistema de drenaje para el control de las aguas lluvias y asi mitigar el riesgo.

NOMBRE: Patricia Pachon Bo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520258593

FIRMA: