



000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 240**FECHA SOLICITUD:** Marzo 1 de 1995.**FECHA DE EMISION:** Marzo 14 de 1995.**ENTIDAD SOLICITANTE:** D.A.P.D.**BARRIO:** Carrera 43 N° 133A-48**LOCALIDAD:** Suba.**UBICACION:** Carrera 43 N° 133A-48**REF. OPES:** 9503192**CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Bajo por Hundimiento e Inestabilidad.

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona geológicamente es III-P, suelos blandos muy compresibles y baja resistencia.
La zona es plana y cuenta con todos los servicios públicos básicos. Vías pavimentadas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Requerimientos técnicos para evitar hundimientos o agrietamientos.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.



CT 240 000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: 10/20/95

FECHA VISITA:

BARRIO: CUA 43 #133A-48

LOCALIDAD: Suba

LOCALIZACION: CUA 43 #133A-48

REFERENCIA OPES: 9503192

CONTENIDO

45-04-11

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):**a) TIPO DE RIESGO:**

NINGUNO

b) JUSTIFICACION TECNICA:

ZONA PLANA. SITE ROSADO DE CONSTRUCCIONES CON PRESENCIA
DE TODOS LOS SERVICIOS Y EN AREAS R/CIALES. SITE DESOCUPADO
VIAS PAVIMENTADAS

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Andres Lucio

PROFESION: Geologo

MATRICULA No. 0777

FIRMA:

OPESOficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias**FOPAE**



000003

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 48

FECHA: 14/02/1995.

FECHA VISITA:

BARRIO: CIO. 43 # 133A-48

LOCALIDAD: GUBO

LOCALIZACION: CIO 43 # 133A-48

REFERENCIA OPES: 9503192.

CONTENIDO Foto 95-4-11.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona III P.

Suelos blandos muy compresibles y baja resistencia

a) TIPO DE RIESGO: Bajo. estabilidad, hundimientos

b) JUSTIFICACION TECNICA: Es un lote de sugorde, tiene todos los servicios, vías pavimentadas. Un área mas o menos de media manzana.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Deben investigarse las condiciones de cimentación, estabilidad, hundimientos, asentamientos y desplome de construcciones colindantes, tener en cuenta el diseño y construcción de cimentación; Ensayo Consolidación

NOMBRE: Isabel Santamora de Rg3

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA No. 3520203395

FIRMA: Isabel Santamora de Rg3

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

Concepto No. 240.

000004

