Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 756

FECHA SOLICITUD: Septiembre 12 de 1995.
FECHA DE EMISION: Septiembre 26 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.
BARRIO: Los Comuneros.
LOCALIDAD:
UBICACION: Carrera 47 Este con Calle 95 Sur.
REF. OPES: 1986

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio Ambiental.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zonificación geotécnica II-M, zona de intensa erosión con la presencia de cárcavas originadas en algunos casos por la implantación de invasiones.
Zona con pendientes muy fuertes.
El sistema de drenaje es deficiente.
Red vial demarcada pero sin pavimentar, agua sin tratar, el terreno es estable, no hay problemas de erosión.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

La construcción incontrolada sin cumplir ninguna especificación técnica trae graves problemas de erosión, se debe reforestar y construir el alcantarillado y sisitemas de drenaje.

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

CT-756

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 367

FECHA: Sep 14-95
FECHA VISITA: Sep 15-95
BARRIO: Comuneros Cra 47 Este a los comuneros
LOCALIDAD: USme
LOCALIZACION: Cra 47 Este Clle 95 Sur.
REFERENCIA OPES: 986.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): II M. Zona de intensa erosión con la presencia de cárcavas originadas en algunos casos por implantación de urbanizaciones

a) TIPO DE RIESGO: Medio. Contaminación ambiental basuras.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona con pendientes muy fuertes deficientes sistemas de drenaje. Agua sin tratar, vías definidas pero sin pavimentos el terreno es estable no hay problemas de erosión

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES La construcción no controlada sin cumplir ninguna especificación técnica trae graves problemas de erosión se debe reforzar y construir alcantarillados y sistemas de drenaje.

NOMBRE: Rafael Díaz
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033-95
FIRMA: Rafael Santamaría Díaz