Alcaldía Mayor
de Santa Fe de Bogotá, D.C.

UPES
Unidad de Prevención y Atención de Emergencias

ÁREA ANÁLISIS DE RIESGOS
CONCEPTO TECNICO No. 2772

FECHA SOLICITUD:	*FEBRERO 21/97*
FECHA EMISION:	*ABRIL 25/97*
ENTIDAD SOLICITANTE:	*E.A.A.B. - DIRECCION DISEÑO*
BARRIO:	***EL PORVENIR SECTOR BRASIL***
LOCALIDAD:	*BOSA*
UBICACIÓN:	*TRANSVERSAL 78B CON 60A*
REF. UPES:	*642*

TIPO DE RIESGO

POR INUNDACIÓN

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

El barrio es residencial, se encuentra ubicado en zona plana, de suelos muy blandos y baja resistencia, las vías se encuentran en un 80% pavimentadas pero en algunas partes erosionadas por acción de las lluvias. El nivel freático se encuentra alto en algunos sectores del barrio, ocasionando escorrentía superficial que se mueve lentamente alimentando las depresiones naturales del terreno y formando encharcamientos que pueden ser reservorio de enfermedades y constituir un alto riesgo por contaminación.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Instalar sistemas de alcantarillado sanitario programado con el fin de evitar problemas por saturación de cauces naturales en donde se vierten las aguas negras.

Los riesgos por sismo pueden mitigarse parcialmente con el cumplimiento de las normas para construcciones sismo-resistentes, por parte de quienes ejecuten obras en el sector.

ISABEL SANTAMARIA DE ROJAS
Ingeniera Civil
M.P. 2520203395 CND

Diagonal 47 No. 77b-09 Int. 11
Teléfono: 410 90 14
Telefax: 410 90 36

FOPAE
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

IMPRENTA DISTRITAL