Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 916

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Noviembre 8 de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: RINCON DE LA ESTANCIA

LOCALIDAD: Ciudad Bolivar

UBICACION:

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO.POR DESLIZAMIENTO Y CARCAVAMIENTOS ACTIVOS Y POTENCIALES

JUSTIFICACION TECNICA:

Las calles se encuentran sin pavimentar con pendientes del 8%, casas de 2 pisos en construcción, la zona presenta erosión, cuenta con servicio de energía. Está localizado en la parte baja de la montaña.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

El uso inadecuado del suelo puede agudizar el fenómeno de erosión.

DIRECCION

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

916

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Noviembre 8 de 1995
BARRIO: Rincón de la Estancia
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
LOCALIZACIÓN:
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1 ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS)

2. TIPO DE RIERGO:

medio, por deslizamientos y carcavamientos activos y potenciales

JUSTIFICACION TECNICA:

Las calles se encuentran sin pavimentar con pendientes del 8 %, casas de 2 pisos en construcción, la zona presenta erosión, cuenta con servicio de energía. Está localizado en la parte baja de la montaña.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

El uso inadecuado del suelo puede agudizar el fenómeno de erosión

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202-34527 CND
FIRMA: Josefan Daza T.

Ing Civil
25202033 95

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.