000001

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA
Oficina para la Prevención y Atención de Emergencias de Santa Fe de Bogotá
Calle 54 No. 13-30 Piso 2o.

CONCEPTO TECNICO No. 2077

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	**Agosto 16 de 1996**
ENTIDAD SOLICITANTE:	**Alcaldía Local**
BARRIO:	**Marco Fidel Suárez**
LOCALIDAD:	**Rafael Uribe Uribe**
UBICACION:	**Diagonal 47B No. 9A-35 Sur (Puntual)**
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Alto por deslizamiento

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Suspender la caida de aguas de las viviendas vecinas.
Realizar nivelación de la base de la vivienda y dar tratamiento en los costados.
Reconstruir la vivienda haciendo buena cimentación.
Canalizar superficialmente las aguas lluvias.

JUSTIFICACION TECNICA

La vivienda en estudio está elaborada en madera, con altos niveles en material blando y de bajas resistencias, donde se observan caídas de aguas de viviendas vecinas, lo mismo que las aguas del lavadero; todo esto puede desestabilizar el terreno y producir una tragedia.
Las vías se encuentran en pendientes medias, sin pavimentar y erosionadas.

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA
Oficina para la Prevención y Atención de Emergencias de Santa Fe de Bogotá
Calle 54 No. 13-30 Piso 2o.

CONCEPTO TECNICO No. 2077

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	**Agosto 16 de 1996**
ENTIDAD SOLICITANTE:	**Alcaldía Local**
BARRIO:	**Marco Fidel Suárez**
LOCALIDAD:	**Rafael Uribe Uribe**
UBICACION:	**Diagonal 47B No. 9A-35 Sur (Puntual)**
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Alto por deslizamiento

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Suspender la caida de aguas de las viviendas vecinas.
Realizar nivelación de la base de la vivienda y dar tratamiento en los costados.
Reconstruir la vivienda haciendo buena cimentación.
Canalizar superficialmente las aguas lluvias.

JUSTIFICACION TECNICA

La vivienda en estudio está elaborada en madera, con altos niveles en material blando y de bajas resistencias, donde se observan caídas de aguas de viviendas vecinas, lo mismo que las aguas del lavadero; todo esto puede desestabilizar el terreno y producir una tragedia.
Las vías se encuentran en pendientes medias, sin pavimentar y erosionadas.

ALCALDIA MAYOR DE SAFE
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 16/96
BARRIO Marco Fidel Suarez
LOCALIDAD Rafael Uribe
LOCALIZACION Diag 47B N°9A-55 sur (Puntual)
REFERENCIA OPES Alcaldía local

a) TIPO DE RIESGO:
Alto por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:
La vivienda en estudio esta elaborada en madera, con altos niveles en material bando y de bajas resistencias, donde se observan caidas de aguas de viviendas vecinas y lo mismo que las aguas del lavadero que todo esto puede desestabilizar el terreno y producir una tragedia.
Las vias se encuentran en pendientes medias, sin pavimentar y erosionadas.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- Suspender la caida de aguas de las viviendas vecinas
- Realizar nivelacion de la base de la vivienda y dar tratamiento en los costados.
- Reconstruir la vivienda haciendo buena cimentación.
- canalizar superficialmente las aguas lluvias.

NOMBRE: Patricia Pachón Bo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520258503
FIRMA: