Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1399

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Marzo 11 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: CONCEJO

BARRIO: VILLA CLEMENCIA

LOCALIDAD: Bosa

UBICACION Calle 58 No 99A-47 Sur (Puntual)

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona plana con problemas de inundación que erosionan las vias
Con servicios públicos y legales.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción
Realizar sistemas de drenaje.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

139a

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Marco 11/96
FECHA VISITA
BARRIO Villa Clemencia
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION Calle 58 # 99A - 47 sur (Portal) Rincón.

a) TIPO DE RIESGO: Bajo X inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona plana con problemas de inundación que erosionan las vías.
- Con servicios publicos ilegales.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar ensayo de consolidacion para cualquier tipo de construcción
- Realizar sistema de drenaje.

NOMBRE: Patricia Pachón
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No.: 25202258103
FIRMA: