Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2547

FECHA DE SOLICITUD:
FECHA EMISION: 7 de Noviembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: GAS NATURAL
BARRIO: Sotavento sector II
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
UBICACION: Calle 74 sur con cra 17
REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona en proceso de consolidación donde se le observan pendientes bajas y medias con vías sin pavimentar y erosionadas por acción de las aguas lluvias sin orientación.
Se observa una afectación puntual y es una exladrillera la cual fue cerrada hace algunos meses, la cual quedo afectando dos viviendas en la calle 74 sur No 16C-20 y calle 74 sur No 17-79 produciendo deslizamientos activos y poniendo en peligro a los habitantes del sector.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar mejoramiento de vías e infraestructuras de las mismas.
Canalizar aguas lluvias superficiales.
No dar el servicio a las viviendas que se encuentran más afectadas por el deslizamiento.

2547

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Noviembre 5/96
BARRIO: Sotavento - Sector II
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
LOCALIZACION: Calle 74 Sur con Cra 17
REFERENCIA OPES:

ZONIFICACION GEOTECNICA Gas Natural.

A) TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamiento

B) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona en proceso de consolidación donde se le observan pendientes bajas y medias con vias sin pavimentar y erosionadas por accion de las aguas lluvias sin orientación.

- Se observa una afectacion puntual y es una exladrillera la cual fue cerrada hace algunos meses, la cual quedo afectando dos viviendas en la Calle 74 Sur N° 16C-20 y Calle 74 sur N° 17-79 produciendo deslizamientos activos y poniendo en peligro a los habitantes del sector.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

- Realizar mejoramiento de vias e infraestructuras de las mismas.
- Canalizar aguas lluvias superficiales
- No dar el servicio a las viviendas que se encuentran afectadas por los deslizamiento

NOMBRE: Patricia Pachón B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202858503

FIRMA: