Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 783

FECHA SOLICITUD: Septiembre 12 de 1995.
FECHA DE EMISION: Septiembre 27 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.
URBANIZACION : Duitama.
LOCALIDAD: Usme.
UBICACION: Diagonal 84C Sur con Carrera 25.
REF. OPES: 1986.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio Ambiental.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zonificación geotécnica II-M, zona de intensa erosión con presencia de cárcavas originadas en algunos casos por las invasiones.
Zona con pendientes fuertes.
El servicio de agua es provisional, viviendas por autoconstrucción, alcantarillado parcial por auto construcción, red vial en un 10% pavimentada.
El desarrollo se encuentra sobre la cota máxima de servicios. 2800 metros.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

La construcción incontrolada, sin cumplir ninguna especificación técnica, ha originado la remoción de la cobertura vegetal dejando al descubierto los niveles arcillo arenosos suceptibles a la erosión.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 783

FECHA SOLICITUD: Septiembre 12 de 1995.

FECHA DE EMISION: Septiembre 27 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.

URBANIZACION : Duitama.

LOCALIDAD: Usme.

UBICACION: Diagonal 84C Sur con Carrera 25.

REF. OPES: 1986.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio Ambiental.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zonificación geotécnica II-M, zona de intensa erosión con presencia de cárcavas originadas en algunos casos por las invasiones.
Zona con pendientes fuertes.
El servicio de agua es provisional, viviendas por autoconstrucción, alcantarillado parcial por auto construcción, red vial en un 10% pavimentada.
El desarrollo se encuentra sobre la cota máxima de servicios. 2800 metros.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

La construcción incontrolada, sin cumplir ninguna especificación técnica, ha originado la remoción de la cobertura vegetal dejando al descubierto los niveles arcillo arenosos suceptibles a la erosión.

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

CT-783

Alcaldía Mayor de Santafe de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 379.

FECHA: Sep. 22-95
FECHA VISITA: Sep 22-95
BARRIO: Diutama
LOCALIDAD: Usme
LOCALIZACION: Diag 84C Sur Con 2S.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): II M. Zona de intensa erosión con presencia de Cárcavos originados en algunos casos por implantación de invasión

a) TIPO DE RIESGO: Medio Contaminación ambiental

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona con pendientes fuertes El servicio de Agua es provisional, viviendas por autoconstrucción, alcantarillado parcial por autocostrucción, calles en un 90% sin pavimentos.
Sobre la Cota 2.800

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES La Construcción incontrolada, sin cumplir ninguna especificación técnica ha originado la remoción de la Cobertura vegetal dejando al descubierto los niveles arcillo arenosos susceptibles a la erosión.

NOMBRE: Gabriel S de Rojas
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 9320203395
FIRMA: [signature]