Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.558
FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995.
FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: DAPD
BARRIO :
LOCALIDAD: Suba
UBICACION: Cra 104 No. 131A-52
REF. OPES: 9502313

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de suelos blandos y baja resistencia, no existen suficientes de drenaje por lo tanto en época invernal se presenta alto riesgo de inundación.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Estudio de estabilidad y ensayo de consolidación.

Original Firmado por
BERNARDO [illegible]

Reusa Isabel

AR: 179

CT 441

000002

CT 558

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No 236

FECHA: Mayo 23-95
FECHA VISITA: Mayo 25-95
BARRIO: Lagos de Suba.
LOCALIDAD: Suba.
LOCALIZACION: Cra 104 No. 131A-52.
REFERENCIA OPES: 9502313

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III.P

a) TIPO DE RIESGO: Alto-inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona de suelos blandos-baja resistencia más en un 60% pavimentados no existen suficientes sistemas de drenaje por lo tanto en época invernal se presenta alto riesgo de inundación.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se recomienda estudio de estabilidad y ensayo de Consolidación obligatorio.

NOMBRE: Isabel de Rzz
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA: Isabel Santamaría de Rzz

OPES Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias FOPAE
Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.