Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

| CONCEPTO TECNICO No. 1907 A |
|---|
| |

FECHA SOLICITUD:

| |
|---|
| FECHA DE EMISION: Julio 25 de 1996 |
| ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL DE USME |
| BARRIO: LA SIERRA SECTOR II |
| LOCALIDAD: USME |
| UBICACION : Cra 36 Bis con Calle 82 sur |
| REF OPES: |
| |

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO POR CONTAMINACION DE AGUAS NEGRAS

JUSTIFICACION TECNICA:

En este sector se encuentra la Quebrada La Sureña.
Se encuentran afectadas las siguientes viviendas por estar dentro de la ronda hidráulica:

Cra 36 Bis Este No 82 - 78 sur
Cra 36 Bis Este No 82 - 07 sur
Cra 36 Bis Este No 82 - 08 sur
Cra 83Asur No 35 -01 Este.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Restituir el corredor de la ronda hidráulica.

Original Firmado por:
José [illegible]
DIRECTOR

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1907

## CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Julio 25 de 1996
BARRIO La Sureña II secta
LOCALIDAD Usme
LOCALIZACION Carrera 36 Bis con Calle 82 Sur
REFERENCIA OPES

### CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
alto, por contaminación de aguas negras

b) JUSTIFICACION TECNICA:
En el sector se encuentra la Quebrada la Sureña se encuentran afectadas las siguientes viviendas por estar dentro de la Ronda hidráulica:
Carrera $36_{Bis}$ Este No. 82-78 Sur
Carrera $36_{Bis}$ Este No. 82-07 Sur.
Carrera 36 Bis Este No 82-08 Sur
Calle 83A Sur No. 35-01 Este

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
restituir el corredor de la ronda hidráulica

NOMBRE: Jose Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero civil
MATRÍCULA No.: 25202-34527 CND
FIRMA:


Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.