


**Fotografía 1 Vista de los materiales parte inferior del talud hacia la zona de atrás del patio**



**Fotografía 2 Trinchera en el talud**



**Fotografía 3 Vista parte alta del talud**



**Fotografía 4 detalle de la escalera de la parte alta del talud**



**Fotografía 5  detalle zona inestable debajo de la escalera**



**Fotografía 6  detalle zona inestable debajo de la escalera**