CONCEPTO TECNICO No. 2132

FECHA:
FECHA DE VISITA : Septiembre 9 de 1996
BARRIO : San Francisco Sur
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
UBICACIÓN: Diag. 61 entre Kras 19 a la 22 Sur
ENTIDAD SOLICITANTE:
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Medio por deslizamiento e inundación.

JUSTIFICACION TECNICA

El sector en estudio se encuentra frente al río Tunjuelito teniendo antecedentes de inundaciones periódicas. Observamos en la parte oriental terrenos que fueron explorados y a los que no se les ha dado tratamiento, esto pudiendo causar deslizamientos activos.
También es de anotar que se están haciendo loteos en una parte muy plana y cerca del río.
Unos terrenos se encuentran sobre rellenos y no están consolidados.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

No se debe seguir habitando el sector, se deben hacer tratamientos de terrenos y obras de mitigación de riesgo.
Suspender el loteo.

CONCEPTO TECNICO No. 2132

FECHA:
FECHA DE VISITA : Septiembre 9 de 1996
BARRIO : San Francisco Sur
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
UBICACIÓN: Diag. 61 entre Kras 19 a la 22 Sur
ENTIDAD SOLICITANTE:
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Medio por deslizamiento e inundación.

JUSTIFICACION TECNICA

El sector en estudio se encuentra frente al río Tunjuelito teniendo antecedentes de inundaciones periódicas. Observamos en la parte oriental terrenos que fueron explorados y a los que no se les ha dado tratamiento, esto pudiendo causar deslizamientos activos.
También es de anotar que se están haciendo loteos en una parte muy plana y cerca del río.
Unos terrenos se encuentran sobre rellenos y no están consolidados.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

No se debe seguir habitando el sector, se deben hacer tratamientos de terrenos y obras de mitigación de riesgo.
Suspender el loteo.

ALCALDIA MAYOR DE SAN[illegible]
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA ~~Agosto~~ 27/96
BARRIO San Francisco Sur
LOCALIDAD Ciudad Bolivar
LOCALIZACION Diag. 61 entre Cra 19a la 22 Sur
REFERENCIA OPES

LOCALIZACION CUENCA:

a) TIPO DE RIESGO: Alto por deslizamiento e inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:
-El sector en estudio se encuentra frente al Río Tunjuelito teniendo antecedentes de inundaciones periodicas
-Observamos en la parte oriental terrazas que fueron explotados y aunque no se les a dado tratamiento, esto podrian causar deslizamientos activos.
-Tambien es de anotar que se estan haciendo loteo en una parte muy plana y cerca del Rio.
-Unos terrenos se encuentran sobre rellenos y no estan consolidados.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
-No se deben seguir habitando el sector
-Se deben hacer tratamientos de terrenos y obras de mitigación de riesgo.
-Suspender el Loteo.

NOMBRE: Patricia Pachon Bo
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No.: 2520258503

FIRMA: