# CONCEPTO TECNICO No 2400

| | |
|---|---|
| FECHA DE SOLICITUD: | |
| FECHA EMISION: | 17 de Octubre de 1996 |
| ENTIDAD SOLICITANTE: | ALCALDIA LOCAL - COMPENSAR |
| BARRIO: | Villa Gladys |
| LOCALIDAD: | RAFAEL URIBE URIBE |
| UBICACION: | Calle 48 F No 5N - 01 sur (Puntual) |
| REF. OPES: | |

## CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Observamos terrenos de pendientes bajas y topografia irregular.
Servicios básicos en convenio.
Vias sin pavimentar y afectación por deslizamiento y arrastre de material fino a causa de las aguas lluvias sin orientación.
Viviendas bien fundadas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Solicitar asesoria profesional para la construcción de cualquier tipo de obra.

2400

## CONCEPTO TECNICO OPES

**FECHA:**
**FECHA VISITA:** Octubre 11/96
**BARRIO:** Villa Gladys
**LOCALIDAD:** Rafael Uribe
**LOCALIZACION:**
**REFERENCIA OPES:** Calle 48F N° 5N-01 sur (Puntual)

**ZONIFICACION GEOTECNICA** Compensar - AL

**A) TIPO DE RIESGO:**

Bajo por deslizamiento

**B) JUSTIFICACION TECNICA:**

- Observamos terrenos de pendientes bajas y topografia irregular.
- Servicios basicos en convenio
- Vias sin pavimentar y afectacion por deslizamientos y arrastre de material fino a causa de las aguas lluvias sin orientacion
- Viviendas bien fundadas

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:**

- Solicitar asesoria profesional para la construccion de cualquier tipo de obra

**NOMBRE:** Patricia Pachon B.
**PROFESION:** Ing. Civil
**MATRICULA No.:** 25202258303
**FIRMA:**