Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

## CONCEPTO TECNICO No. 680

**FECHA SOLICITUD:** Mayo 30 de 1995.

**FECHA DE EMISION:** Julio 31 de 1995

**ENTIDAD SOLICITANTE:** Inurbe

**BARRIO:** Villa Gloria

**LOCALIDAD:** Ciudad Bolívar

**UBICACION:**

**REF. OPES:** 1072

## CONTENIDO

**TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Medio por Deslizamiento

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Zona de deslizamientos y carcavamientos activos y potenciales.
No existe manejo de las aguas de escorrentía. Zonas de pendiente media.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá ... Fondo de Prevención y Atención de Emergencias ... DIREC...

Original Firmado por:
Bernardo Grau Arias



Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

CT. 724

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

# CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA:
BARRIO: VILLA GLORIA
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
LOCALIZACION:
REFERENCIA OPES: INFORME

## CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
MEDIO: DESLIZAMIENTO

b) JUSTIFICACION TECNICA:
ZONA DE DESLIZAMIENTOS Y CARCAVAMIENTOS ACTIVOS Y POTENCIALES
NO HAY MANEJO DE LAS AGUAS DE ESCORRENTIA. ZONA DE
SUSCEPTIBILIDAD MEDIA.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: ALBERTO RINCON
PROFESION: GEOLOGO
MATRICULA No. 0717
FIRMA: