DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 80

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	10 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	Palermo sur
LOCALIDAD:	RAFAEL URIBE
UBICACION:	Cra 1B este No 52-48 sur (puntual)
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

El barrio en estudio se encuentra en proceso de consolidación, su topografia es irregular, cuenta con pendientes medias y bajas.
Observamos la presencia de servicios básicos.
La vivienda es de una planta, esquinera sobre la cra 1B este. Está pavimentada, sobre la calle 52 observamos deslizamiento de material fino causado por las aguas lluvias sin orientación.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

No tiene ningún problema para la realización de sus mejoras, para esto se debe solicitar la asesoría técnica.

NOMBRE:	PATRICIA PACHON
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520258503
FIRMA:	