CONCEPTO TECNICO No. 2118

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Septiembre 5 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: RED DE SOLIDARIDAD - ALCALDIA LOCAL
BARRIO: JUAN JOSE RONDON
LOCALIDAD: USME
UBICACION : Calle 87A sur No 12B - 09 Este.(puntual)
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO.

JUSTIFICACION TECNICA:

Observamos una vivienda con cimentación y manposteria
Zona de pendientes medias, topografía irregular, vías sin pavimentar ni delimitar con afectación por arrastre de material fino.
El sector no cuenta con sistemas de drenaje, alcantarillado ni aguas potables.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Solicitar asesoría profesional para mejoras de vivienda.

CONCEPTO TECNICO No. 2118

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Septiembre 5 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: RED DE SOLIDARIDAD - ALCALDIA LOCAL
BARRIO: JUAN JOSE RONDON
LOCALIDAD: USME
UBICACION : Calle 87A sur No 12B - 09 Este.(puntual)
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO.

JUSTIFICACION TECNICA:

Observamos una vivienda con cimentación y manposteria
Zona de pendientes medias, topografía irregular, vías sin pavimentar
ni delimitar con afectación por arrastre de material fino.
El sector no cuenta con sistemas de drenaje, alcantarillado ni
aguas potables.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Solicitar asesoría profesional para mejoras de vivienda.

ALCALDIA MAYOR DE SANTAFE DE BOGOTA D.C.
Fondo para la Prevención y Atención
de Emergencias

000003

2118

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 29/96
BARRIO Juan Jose Rondon
LOCALIDAD Usme
LOCALIZACION Calle 87A sur N° 12B - 09 Este (Puntual)
REFERENCIA OPES

AL - Red de Solidaridad
Mejoramiento de vivienda

a) TIPO DE RIESGO: Bajo por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Observamos una vivienda con cimentacion y muros de mamposteria
- Zona de pendientes medias, topografia irregular, vias sin pavimentar ni delimitar, con afectacion por arrastre de material fino.
- El sector no cuenta con sistemas de drenaje, alcantarillado ni aguas potables.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Solicitar asesoria profesional para mejoras de vivienda.

NOMBRE: Patricia Pachon B.
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No.: 2520278503

FIRMA:

OPES Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias FOPAE
Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá. D.C., Colombia. Sur América.