Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1933
3
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Agosto 03 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Local
BARRIO: Santa Bárbara
LOCALIDAD: Bosa
UBICACION : Cra 113 No 58-09 Sur
REF OPES:
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Alto por inundación
JUSTIFICACION TECNICA: Predio con presencia del nivel freático alto, ubicado en zona baja y plana. Las vías se encuentran sin pavimentar. Poseen servicios de acueducto y alcantarillado comunitario y servicio de energía en convenio. El barrio se encuentra en desarrollo.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción

CONCEPTO TECNICO No. 1933
3
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Agosto 03 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Local
BARRIO: Santa Bárbara
LOCALIDAD: Bosa
UBICACION : Cra 113 No 58-09 Sur
REF OPES:
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: **Alto por inundación**
JUSTIFICACION TECNICA: **Predio con presencia del nivel freático alto, ubicado en zona baja y plana.** **Las vías se encuentran sin pavimentar.** **Poseen siervicios de acueducto y alcantarillado comunitario y servicio de energía en convenio.** **El barrio se encuentra en desarrollo.**
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: **Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción**

CONCEPTO TECNICO No. 1933
3
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Agosto 03 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Local
BARRIO: Santa Bárbara
LOCALIDAD: Bosa
UBICACION : Cra 113 No 58-09 Sur
REF OPES:
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: **Alto por inundación**
JUSTIFICACION TECNICA: **Predio con presencia del nivel freático alto, ubicado en zona baja y plana.** **Las vías se encuentran sin pavimentar.** **Poseen servicios de acueducto y alcantarillado comunitario y servicio de energía en convenio.** **El barrio se encuentra en desarrollo.**
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: **Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción**

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1933

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 3 de 1996
BARRIO Santa Bárbara
LOCALIDAD Boza
LOCALIZACION Cra 113 No. 58-09 Sur -
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Alcaldía local

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Alto, por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Predio con presencia de nivel freático alto, ubicado en zona plana y baja.

Las vías se encuentran sin pavimentar

Poseen servicios de acueducto y alcantarillado comunitario servicio de energía en convenio

El barrio se encuentra en desarrollo

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No.: 25202-34529 CND
FIRMA: