Hoja4

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1047

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Diciembre 27 de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: ALTOS DEL VIRREY

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

UBICACION: Cra 18 C Este calle 46A-sur

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Alto deslizamiento y contaminación por aguas negras

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona con pendientes muy fuertes, la 46A es una vía en buen estado pero la zona es de calles destapadas, precarias condiciones de estabilidad, en algunos sectores con reptación, su inestabilidad puede aumentar si se ejecutan cortes.

Hay deficiencia en el sistema de drenaje y ausencia total de servicios

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

El uso inadecuado del suelo puede agudizar el fenómeno de la erosión, Evitar en lo posible la elaboración de cortes

Realizar obras de drenaje con el fin de mitigar el riesgo existente

Original Firmado por:
José Fidel Tías
DIRECTOR

1047
000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 595

FECHA: Dic - 26 - 95
FECHA VISITA: Dic - 27 - 95
BARRIO: Altos del Virrey
LOCALIDAD: San Cristobal
LOCALIZACION: Cra 18C Este calle 46A-SUR.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Alto deslizamiento y Cortamiento Socavación lateral por Aguas Negras

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona con pendientes muy fuertes, la 46A está en buen estado pero la zona es de calles destapados, presenta condiciones de estabilidad en algunos sectores con explotación su inestabilidad puede aumentar si se ejecutan Cortes. Hay deficiencia en el sistema de drenaje y ausencia total de cuneta

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES: El uso inadecuado del suelo puede agudizar el fenomeno de la erosión, entonces lo posible la elaboración de Cortes. Realizar obras de drenaje con el fin de mitigar el riesgo existente

NOMBRE: Isabel Santamaría de Rey
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: