Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.321
FECHA SOLICITUD: Marzo 17 de 1995.
FECHA DE EMISION: Abril 21 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO : Hacienda San Ignacio.
LOCALIDAD: Kennedy.
UBICACION: Vereda Tintal.
REF. OPES: 9505726.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona I-P, zona de inundación, baja, constituida por arcillas poco permeables.
Esta ubicado en una zona plana geológicamente, se encuentra cercado por el río Bogotá y el barrio Patio Bonito.
La zona no cuenta con la presencia de servicios públicos básicos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Evitar las construcciones en esta zona debido a las inundaciones en época de invierno.

OT 32000002

Consultar Ingenieros

Socavo.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: HOY 17/95.
FECHA VISITA:
BARRIO: Hda San Ignacio.
LOCALIDAD: Kennedy.
LOCALIZACION:
REFERENCIA OPES: 9505726.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Ubicado en una zona plana geologicamente cercado por el Río Bogotá y el barrio Patio Bonito. El lote esta completamente desocupado. Tener en cuenta para efectos de construcción la afectación del Río Bogotá.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Mauricio Garcia
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0717
FIRMA:

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES N. 88

FECHA: Mayo 1/95
FECHA VISITA:
BARRIO: Hacienda San Ignacio (Venda Fintal).
LOCALIDAD: Kennedy.
LOCALIZACION: Calle 38 C cra 102.
REFERENCIA OPES: 9505926.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): I-P Zona de inundación baja conformada por arcillas y limos poco permeables.

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Sin presencia de fisuras.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Evitar las construcciones en esta zona debido a la presencia de inundaciones en época de invierno.

NOMBRE: Salud de Rojas.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202933 95.
FIRMA: Salud Santamaría de Rojas