ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

CONCEPTO TECNICO 4142
ADENDO No 2 al CONCEPTO TECNICO No. 3904

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD:	Ciudad Bolívar (19)
BARRIO:	Santo Domingo
DIRECCION:	Manzana 56 Lote 27, Manzana 55 Lote 5.
FECHA DE EMISIÓN:	18 de Abril de 2005
SOLICITANTE:	Comunidad
TIPO DE RIESGO:	Remoción en masa tipo deslizamiento

2. ANTECEDENTES

Este informe constituye el Adendo No.2 por el cual se complementa el Concepto Técnico 3904 del 27 de agosto de 2003 para el Barrio Santo Domingo, emitido por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias.

3. DESCRIPCION GENERAL

Mediante el Concepto Técnico No. 3904 de 2003, los predios en mención se incluyeron en el Programa de Reasentamiento de Familias en Alto Riesgo No Mitigable en Fase II con prioridad 2 de intervención.

De acuerdo con el estudio de Riesgo y Medidas de Mitigación en el sector Altos de la Estancia de la Localidad de Ciudad de Bolívar en la Ciudad de Bogotá D.C., 2004, los predios localizados en las manzanas 56 lote 27 y 55 lote 5 se encuentran en Amenaza Media por Fenómenos de Remoción en Masa. De igual forma en la visita realizada el 12 de Abril, se evaluó la condición de vulnerabilidad de los predios, encontrando lo siguiente:

Nombre	Barrio	Manzana - Lote	OBSERVACIONES
Judith María Jiménez cc. 52.220.788 Bogotá	Santo Domingo	56 – 27 Calle 68 No. 75H – 56 sur	La vivienda consta de 1 piso, está construida en material de recuperación y se encuentra a 1 metro por debajo del nivel de la vía. Se observa afectación permanente de la vivienda por aguas servidas y lluvias, generando problemas de salubridad para los residentes.
Doris Pineda Herrera c.c. 41.791.031 Bogotá	Santo Domingo	55 - 5	La vivienda consta de 1 piso, está construida en material de recuperación. Se observa afectación permanente de la vivienda por aguas servidas y lluvias, generando problemas de salubridad para los residentes .

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4. RECOMENDACIONES

De acuerdo con la visita de campo, los predios relacionados anteriormente se encuentran bajo una condición de vulnerabilidad alta por las condiciones expuestas anteriormente y que pueden llegar a comprometer la habitabilidad en un corto plazo; por lo tanto se recomienda el cambio de los predios de prioridad 2 a prioridad 1 de intervención y la evacuación del predio de la manzana 56 lote 27 a nombre de la señora Judith Hernández.

NOMBRE	BARRIO	MANZANA-LOTE	PRIORIDAD
Judith María Hernández	Santo Domingo	56 - 27	1 y evacuación
Doris Pineda Herrera	Santo Domingo	55 - 5	1

LUCY BOHORQUEZ RIOS
INGENIERA DE MINAS
25218101904 CND

Revisó: LEONARDO MORALES
INGENIERO CIVIL
25202-51244 CND

Vo.Bo. FERNANDO RAMÍREZ CORTÉS
DIRECTOR

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014 www.sire.gov.co
fopae@fopae.gov.co