Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1191

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	Febrero 19 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	
BARRIO:	LA ESPERANZA
LOCALIDAD:	Bosa
UBICACION	Cra 100 G Clle 75 Sur
REF OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona plana con problemas de inundación en época de lluvia
Calles sin pavimentar, pero en buen estado.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de obra.
Pavimentar vías

000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1191

CONCEPTO TECNICO

FECHA: Febrero 19/96
FECHA VISITA
BARRIO La Esperanza
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION Cra. 100G Calle 75 Sur.
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona plana con problemas de inundación en epoca de lluvia.
- Calles sin pavimentar, pero en buen estado

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de obra.
- Pavimentar vias

NOMBRE: Patricia Pachon Bolla
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202585O3
FIRMA: