Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C.

SI PUDIMOS PODEMOS, SIGAMOS AHORRANDO AGUA

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 199

FECHA DE SOLICITUD	: FEBRERO 97
FECHA DE EMISION	ABRIL 14 - 97
ENTIDAD SOLICITANTE	: E.A.A.B. Dirección Diseño
BARRIO	: SANTA BARBARA
LOCALIDAD	: BOSA
UBICACION	: CARRERA 114 o Calle 55a- 58 hasta el río
REF. OPES	: 642

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

JUSTIFICACION TECNICA :

- El barrio se encuentra localizado en una zona plana de suelos muy blandos y baja resistencia .
- Presenta un nivel freático alto con inundaciones parciales especialmente en épocas de lluvia.
- Los servicios de acueducto y alcantarillado son, provisionales y construidos por acción comunitaria.
- Presenta contaminación ambiental por aguas negras sin canalizar y mala disposición de basuras.
- Las calles se encuentran en mal estado, muy erosionados por acción de las lluvias.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

- Se debe realizar sistemas de drenaje con el fin de mitigar el riesgo por contaminación ambiental e inundación en épocas de invierno

NOMBRE :	ISABEL SANTAMARIA DE ROJAS
PROFESION :	INGENIERA CIVIL
MATRICULA No.	2520203395 CND
FIRMA :	