Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1897

FECHA SOLICITUD:

FECHA DE EMISION: Julio 24 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: COMPENSAR

BARRIO: MIRAVALLE

LOCALIDAD: USME

UBICACION : Cra 42A Este No 89 - 37 sur (puntual)

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

NINGUNO

JUSTIFICACION TECNICA:

Observamos un lote situado en zona plana con topografía regular.
El lote en estudio no cuenta con servicios básicos
Se encuentra localizado sobre una vía pavimentada.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar obras con asesoramiento profesional

Original firmado por:
DIRECTOR

1897

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Julio 24/96
BARRIO Miravalle
LOCALIDAD Usme
LOCALIZACION Cra 42A este N.. 89-37 Sur (Puntual)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Conjuntos de...

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Observamos un lote situado en zona plana con topografía regular.
- El lote en estudio no cuenta con servicios basicos
- Se encuentra localizado sobre una vía pavimentada con rígido.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar obra con asesoramiento profesional

NOMBRE: Patricia Pachon B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202-[illegible]03

FIRMA: