Boletín de Prensa
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
IDIGER
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Alcaldía Mayor de Bogotá envía ingenieros expertos para evaluación de estructuras en Mocoa



Bogotá, abril 10 de 2017. Cuatro ingenieros del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, especialistas en patología estructural, fueron enviados por la Alcaldía Mayor de Bogotá para realizar la evaluación de las condiciones estructurales de las edificaciones afectadas en Mocoa.

Durante una semana este equipo especializado se encargará de realizar la inspección, desde el punto de vista estructural, de los inmuebles de los 17 barrios damnificados en el casco urbano y rural de Mocoa.

“Este apoyo se brinda en respuesta a la solicitud del gobierno nacional para hacer una evaluación de tipo estructural en las zonas arrasadas por la creciente súbita de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco” señaló Richard Vargas director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER.



El inventario que se tiene es de aproximadamente 1.000 viviendas afectadas por la avalancha, una vez el grupo de ingenieros culmine la inspección, igualmente orientará la demolición de estas edificaciones.