Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1397

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Marzo 11 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: CONCEJO

BARRIO: VILLA CLEMENCIA

LOCALIDAD: Bosa

UBICACION Calle 59A No. 99B - 19 Sur

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:
Se presentan inundaciones de aguas lluvias en época de invierno afectando las vias

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar canalización de aguas lluvias
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1397

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Marzo 11/96
FECHA VISITA
BARRIO Villa clemencia
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION Calle 59A #99B-19 Sur
REFERENCIA OPES Concejo

a) TIPO DE RIESGO: Bajo x inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Se presentan inundaciones de aguas lluvias en epoca de invierno afectado las Vias

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar canalizacion de aguas lluvias
- Realizar ensayo de consolidacion para cualquier tipo de construccion.

NOMBRE: Patricia Pachon B
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No.: 25202-58503
FIRMA: