CONCEPTO TECNICO No. 2127

FECHA:
FECHA DE VISITA : Septiembre 9 de 1996
BARRIO : San Andres Alto
LOCALIDAD: Usme
UBICACION: Cerca a la Compostela
ENTIDAD SOLICITANTE: EAAB-EEEB-AL
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Medio por deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA

La zona en estudio se encuentra compartiendo la vía de acceso con el barrio Compostela. Este se encuentra en desarrollo y cuenta con 90 lotes, situados sobre pendientes medias y bajas, topografía irregular.

Zona en proceso de consolidación, con mal manejo de aguas lluvias las cuales arrastran material fino erosionando todo el sector.

En el sector oriental del barrio observamos un talud el cual esta siendo deforestado, encontrando deslizamientos activos, no afectando de forma inmediata a sus habitantes, al cual se le debe dar tratamiento.

No cuenta con servicios básicos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Para mitigar el riesgo en esta zona se recomienda realizar el sistema de drenaje, alcantarillado y agua potable, también extender redes de distribución de energía eléctrica.

Se debe dar tratamiento y reforestación al talud observado en el sector, realizar canalización de aguas lluvias superficiales.

000002

2127

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 29/96
BARRIO San Andres alto
LOCALIDAD Usme
LOCALIZACION Cerca a la compostela.
REFERENCIA OPES
CONTI EAAB - EEEB - AL
RECOMENDACION OPES TECNICA:

a) TIPO DE RIESGO: Medio por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:
La zona en estudio se encuentra compartiendo la via de acceso con el barrio compostela.
Este se encuentra en desarrollo y cuenta con 90 lotes, situados sobre pendientes medias y bajas, Topografia irregular. Zona en proceso de consolidación, con mal manejo de aguas lluvias las cuales arrastran material fino erosionando todo el sector.
- En el sector oriental del barrio observamos un talud el cual esta siendo deforestado, encontrando deslizamientos activos, no afectando de forma inmediata a sus habitantes y al cual se le debe dar tratamiento.
- No cuenta con servicios basicos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- Para mitigar el riesgo en esta zona se recomienda realizar el sistema de drenaje, alcantarillado y agua potable. Tambien extender redes de distribución de energia electrica.
- Se debe dar tratamiento y reforestacion al talud observado en el sector.
- Realizar canalización de aguas lluvias superficiales.

NOMBRE: Patricia Padrón Bo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520258503

FIRMA: