DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 46

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	6 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	La Cañiza II
LOCALIDAD:	SUBA
UBICACION:	Calle 122 B No 112C-15 lote 41 Manz. M (puntual)
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de una planta con placa estructural construida.
Está ubicada en una zona plana.
Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario y energía en convenio.
La red vial se encuentra sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de alcantarillado para mitigar el riesgo.

NOMBRE:	JOSE LUIS DAZA
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520234527 CND
FIRMA:	

FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIASDE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
FOPAE
Calle 54 No 13-30 2º piso
Santa Fe de Bogotá, D.C.