Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 654

FECHA SOLICITUD: Mayo 30 de 1995.

FECHA DE EMISION: Junio 23 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: S.O.P.

BARRIO : Villa Hermosa.

LOCALIDAD: Usme.

UBICACION: Diagonal 121 Nº 99-23.

REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Bajo por Deslizamiento
Riesgo Ambiental.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona I-M, escarpada y se encuentra en la cima del cerro.
La zona cuenta con la red de servicios públicos básicos y las vías estan sin pavimentar.
Mala disposición de basuras.
La zona se encuentra por fuera del perímetro de servicios.
Ausencia de alcantarillado de aguas lluvias produciéndose escorrentía.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Control de los cortes muy profundos en el suelo.

CT - 654

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA:
BARRIO: Villa Hermosa
LOCALIDAD: Usme.
LOCALIZACION: Dg 121 # 99-23.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): I - M.

a) TIPO DE RIESGO:
Bajo por Deslizamiento.
Ambiental.

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Zona escarpada y se encuentra en la cima del cerro. la zona cuenta con la red de servicios públicos básicos y la vías están sin pavimentar. Mala disposición de basuras. la zona se encuentra por fuera del perímetro de servicios.

Ausencia de alcantarillado de aguas lluvias produciéndose escorrentía.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Control de los cortes muy profundos en el suelo.

NOMBRE:
PROFESION:
MATRICULA No.
FIRMA: