ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1891

Reporta La Emergencia: E-100
Emergencia No.: 260 de 2003

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha: Noviembre 24 de 2003
Barrio: San Francisco
UPZ: 66 San Francisco
Localidad: Ciudad Bolívar

El presente diagnóstico corresponde a la inspección y evaluación de daños de cinco (5) viviendas afectadas por el evento de la avalancha ocasionada por el desbordamiento de la quebrada de Limas ocurrido el día 24 de noviembre de 2003.

Descripción del Evento:

En el diagnóstico de emergencia No. 1836 emitido por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias DPAE, se hace la descripción detallada del evento.

Personas e infraestructura afectadas:

El evento produjo dos perdidas humanas en la vivienda ubicada en la carrera 19 G # 66-30 sur:
- Gladis María Rosso Suarez (30 años).
- Edwin Armando Poveda (12 años).

A continuación se relaciona el listado de las viviendas inspeccionas que presentaron los mayores daños a consecuencia del desbordamiento de la quebrada:

Dirección/teléfono	Propietario	Descripción vivienda	Daños
Carrera 19 G # 66-30 sur 7154799	José Joaquín Rosso	Mampostería no reforzada. Número de pisos = 1 Cubierta: placa maciza y teja de asbesto cemento.	- Colapso de muros: parte posterior y muro lateral. - Agrietamientos y desplome muros transversales. - Caída portones.
Carrera 19 G # 66-24 sur 7154674	Alfonso Pachón	Mampostería no reforzada. Número de pisos = 1 Cubierta: placa maciza y teja de asbesto cemento.	- Colapso de parte del muro que colinda con predio vecino. - Humedad muros de la parte posterior de la casa. - Deterioro en portones de acceso.
Carrera 19 F # 66-31 sur	Ceneida Rojas	Casa lote. Mampostería no reforzada. Número de pisos = 1 Cubierta: teja de asbesto cemento. Condiciones generales malas.	- Colapso de parte del muro que colinda con predio vecino. - Agrietamientos muros interiores transversales. - Caída tejas parte posterior.

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Carrera 19 F # 66-25 sur 7178103	Blanca Mendoza	Casa lote Mampostería no reforzada y un sector con mampostería confinada. Número de pisos = 1 Cubierta: placa maciza u teja de asbesto cemento. Parte del inmueble está en construcción el segundo piso. En la parte posterior tiene una construcción en paneles de madera.	- Agrietamientos en muros de fachadas principal y posterior. - Colapso parcial de la construcción prefabricada. - Deterioro y deformación portón acceso.
Carrera 19 F # 66-39 sur	Bernarda Rincón	Mampostería no reforzada. Número de pisos = 2 Cubierta: placa maciza.	- Agrietamiento muro bajo escalera primer piso

Acciones recomendadas:

De acuerdo con el estado de las viviendas inspeccionadas se recomienda adelantar las siguientes acciones:

1. Evacuar las familias que habitan las siguientes viviendas:
- Carrera 19 G # 66-30 sur de propiedad del señor José Joaquín Rosso.
- Carrera 19 F # 66-31 sur de propiedad de la señora Ceneida Rojas.

2. Reparaciones tendientes a restablecer las condiciones iniciales de las siguientes viviendas:
- Carrera 19 G # 66-24 sur
- Carrera 19 F # 66-25 sur
- Carrera 19 F # 66-39 sur

3. Reconstrucción total de las siguientes viviendas las cuales en las actuales condiciones no pueden ser habitadas:
- Carrera 19 G # 66-30 sur
- Carrera 19 F # 66-31 sur

NOTA: Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características y daños observados durante la inspección visual, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico. Su vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones de las viviendas.

NOMBRE : **LIBARDO TINJACA CARDENAS**
PROFESIÓN : Ingeniero Civil. Magíster – Estructuras
MATRÍCULA : 25202 – 61399 CND

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Técnico

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co