Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1731

Atienden La Emergencia:
DPAE: MOVIL 9, EQT 6

Reporta La Emergencia: Bomberos
Emergencia No. 108 de 2003

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha:	Abril 22 de 2003
Dirección :	Diagonal 65 A Bis Sur # 18 P - 09
Barrio:	**SAN FRANCISCO COMPARTIR**
UPZ:	67, Lucero
Localidad:	Ciudad Bolívar

Descripción del Evento:

En la diagonal 65 A Bis Sur con carrera 18 P se presentó un deslizamiento traslacional local en forma de flujo de detritos que invadió un lote vacío. El material deslizado obstruye el acceso a la vivienda del señor Neilan Villamil, localizada en la Diagonal 65 A Bis Sur No. 18 P - 09 del barrio San Francisco Compartir.



1



2

Fotografia 1y 2. Deslizamiento local ocurrido próximo a la viviendas del señor Neilan Villamil (Diagonal 65 A Bis Sur # 18 P - 09).

El deslizamiento está asociado al desconfinamiento generado por la excavación para la adecuación del predio, así como a la saturación del material por el agua de escorrentía y lluvia.

Acciones Pendientes:
Retiro del material deslizado y la reconformación del talud.

Diagonal 47 No. 77B-09 Interior 11 PBX: 4297414 Fax 4109014
Bogotá D.C.

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

RECOMENDACIONES:

- Notificar al propietario del predio, puesto que el lote donde ocurrió el deslizamiento se encuentra cercado y vacío.
- Intervenir el talud con obras de protección y la recuperación mediante la empradización.
- Implementar obras de drenaje

NOTA: Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE : **JUAN PABLO GAONA GÓMEZ**
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Análisis de Riesgos

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado
Diagonal 47 No. 77B-09 Interior 11 PBX: 4297414 Fax 4109014
Bogotá D.C.