Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1614

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 20 de 1996.
ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.
BARRIO: Mirador.
LOCALIDAD:Santa Fe.
UBICACION Carrera 1 este con calle 1.
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Alto por deslizamientos.

JUSTIFICACION TECNICA:
Se encuentra localizado sobre la ladera de la montaña y tienen afectación
por las aguas lluvias que hacen desestabilizar el terreno y producen deslizamientos de material.
No poseen vías de penetración.
Servicios básicos no legalizados.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar sistema de drenaje para mitigar el riesgo.
Mejorar vías de acceso.

Original Firmado por:
José Elías Díaz
DIRECTOR

1614

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Mayo 20/96
FECHA VISITA
BARRIO Mirador
LOCALIDAD Santafe
LOCALIZACION Cr. 1 Este con Calle 1
REFERENCIA OPES

CONTENIDO EEEB

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Alto por deslizamientos.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Se encuentra localizado sobre la ladera de la montaña y tienen afectación por las aguas lluvias que hacen desestabilizar el terreno y producen deslizamientos de material.
- No poseen vias de penetración
- Servicios basicos no legalizados.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar sistema de drenaje para mitigar el riesgo.
- Mejorar vias de acceso.

NOMBRE: Patricia Pachón B. Bahuffs de Ing
PROFESION: Ing. Civil Mag. Civil
MATRICULA No.: 2520203395
FIRMA:

Original Firmado
Sal. Gral. Esteres