Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 632

FECHA SOLICITUD: Mayo 2 de 1995.

FECHA DE EMISION: Junio 23 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: S.O.P

BARRIO: San Antonio.

LOCALIDAD: Bosa.

UBICACION: Carrera 106A Nº 69C-27 Sur.

REF. OPES: 0232

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por Inundación
Riesgo Ambiental

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona I-BP, de inundación baja, compuesta por limos y arcilla expansiva y poca permeabilidad.
La zona geomorfológicamente es plana, la red vial se encuentra sin pavimentar, existe servicio de energía eléctrica y servicio de teléfono público.
Ausencia de alcantarillado de aguas lluvias y de aguas negras (hay pozos de aguas negras).
Mala disposición de basuras y presencia de caños abiertos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para construir hay que levantar completamente la capa de arcilla.

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

CT 632.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA:
BARRIO: SAN ANTONIO
LOCALIDAD: BOSA.
LOCALIZACION: CR 106A Nº 69C-27 SUR.
REFERENCIA OPES: 0232

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): I - BP.

a) TIPO DE RIESGO:
RIESGO MEDIO POR INUNDACION.
RIESGO AMBIENTAL.

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Zona de inundación baja, compuesta por limos y arcilla expansiva y poca permeabilidad.
La zona geomorfológicamente es plana, la red vial se encuentra sin pavimentar, existe servicio de energía eléctrica y servicio de teléfono público.
Ausencia de alcantarillado de aguas lluvias y de aguas negras (Hay pozos de aguas negras).
Mala disposición de basuras y presencia de caños abiertos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Para construir hay que levantar completamente la capa de arcilla.

NOMBRE:
PROFESION:
MATRICULA No.
FIRMA: