Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2501

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	30 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	INURBE - ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	Cerro Norte
LOCALIDAD:	USAQUEN
UBICACION:	Cra 8C No 160B - 40
REF. OPES:	2654

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de un piso con presencia de grietas debido a la ausencia de columnas y vigas.
Se encuentra ubicada en una zona de pendiente alta, posee un muro de protección contra el Talud.
Los techos son de guadua y con cubierta en zinc.
Posee servicio de acueducto y energía.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

La vivienda tiene acceso por la carrera 8 con calle 160.
Se deben construir columnas y buenas cimentaciones.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2501

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	30 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	INURBE - ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	Cerro Norte
LOCALIDAD:	USAQUEN
UBICACION:	Cra 8C No 160B - 40
REF. OPES:	2654

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de un piso con presencia de grietas debido a la ausencia de columnas y vigas.
Se encuentra ubicada en una zona de pendiente alta, posee un muro de protección contra el Talud.
Los techos son de guadua y con cubierta en zinc.
Posee servicio de acueducto y energía.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

La vivienda tiene acceso por la carrera 8 con calle 160.
Se deben construir columnas y buenas cimentaciones.

000003

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Julio 31-96
FECHA VISITA Octubre 26 de 1996
BARRIO Cerro Norte
LOCALIDAD Usaquen
LOCALIZACION Cra 8C No. 160 B-40
REFERENCIA OPES 2654

CONTENIDO INURBE

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

medio, por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

vivienda de un piso con presencia de grietas debido a la ausencia de columnas y vigas.
Se encuentra ubicada en una zona de pendiente alta, posee un muro de protección contra el talud.
Los techos son de guadua y con cubierta en zinc
Posee servicio de acueducto y energía.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- La vivienda tiene acceso por la carrera 8 con calle 160.
- Se deben construir columnas y buenas cimentaciones.

NOMBRE: Jose Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero Civil
MATRICULA No.: 2520234527 CND
FIRMA: