DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 124

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	2 de Enero de 1997
ENTIDAD SOLICITANTE:	E.A.A.B
BARRIO:	Adecuación Quebrada la Pichosa
LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
UBICACION:	Cra 17 este con calle 12 sur
REF. OPES:	5465

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

El tramo final de la Quebrada la Pichosa está comprendida entre la calle 12 sur con cra 17 este hasta la Diag. 10 sur con cra 12 este.
La quebrada presenta contaminación por basuras y aguas negras de las viviendas cercanas a la quebrada.
Se encuentra localizada en una zona de pendiente media y alta.
La quebrada desemboca al Río San Cristóbal.
El cauce de la quebrada en este sector presenta topografía muy irregular y se encuentran viviendas sobre la ronda hidráulica.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe adecuar el cauce de la quebrada en el sector en mención.

NOMBRE:	JOSE LUIS DAZA
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520234527 CND
FIRMA:	