DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 73

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	9 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	Felipe II lotes 3 y 4
LOCALIDAD:	ENGATIVA
UBICACION:	Av. Cundinamarca con vía a Engativá
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote sin ningún tipo de construcción localizado en una zona plana.
Por el predio pasan aguas superficiales contaminadas.
Está localizado en una zona de suelos blandos muy compresibles.
Las vías se encuentran pavimentadas y está ubicado cerca a la cabecera del Aeropuerto el Dorado.
El sector posee servicio provisional de alcantarillado sanitario.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para cualquier tipo de construcción se debe realizar estudio de suelos.
Se debe canalizar las aguas superficiales.

NOMBRE:	JOSE LUIS DAZA
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520234527 CND
FIRMA:	

FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIASDE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
FOPAE
Calle 54 No 13-30 2º piso
Santa Fe de Bogotá, D.C.